

## RAKLAPKEZELÉSI IRÁNYELVEK

**A Raklapkezelési irányelvek célja: A raklapok kezelési folyamatának összefoglalása és szabályozása, átadás-átvételi kritériumok lefektetése.**

A Partner kötelezettséget vállal, hogy a Raklapkezelési irányelveket a Partner betartja, valamint azokat a Gyártó által forgalmazott termékek rakodásában és szállításában érintett Gépkocsivezetőkkel, Fuvarozókkal, Átvételre Jogosultakkal és a rakodások egyéb érintettjeivel betartatja. Az irányelvek az SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG KFT. által forgalmazott összes raklaptípusra érvényesek.

A Raklapkezelési irányelvekben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok, hatósági előírások, valamint szabványok az irányadóak.

A raklapokat vásárláskor a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott egységáron számlázzuk ki és szintén az ÁSZF-ben meghatározott áron vásároljuk vissza.

Az átvételt (mennyiséget) igazoló szállítólevél alapján teljesítésigazolást állítunk ki, amely alapján a vevő részéről a számla benyújtható.

### 1. Termék alatt kiszállított raklapok

1.1. A Gyártó célja olyan raklapokon szállítani, amelyek teherbíró képessége **átvételkor megfelelő**. Ha az Átvételre Jogosult az átvétel során ezzel nem ért egyet, akkor azt a **Partner haladéktalanul, írásban, fényképes dokumentációval köteles jelezni** a Gyártó részére. Ennek hiánya esetén utólagos jóváírást nem áll módunkban érvényesíteni a Partner felé.

1.2. A Partnernek az átvétel során jeleznie kell Gyártó felé írásban, ha álláspontja szerint olyan raklapon kapott terméket, amely a jelen Raklapkezelési irányelvek 3.2. pontjában fel van sorolva. A raklapokról még a gépjárművön vagy közvetlen mellette fényképeket kell készítenie. Fénykép hiányában a Gyártó a reklamációt nem fogadja el.

1.3. Amennyiben a szállításra a Partner fuvarszervezésében kerül sor, úgy a raklapok minőségére való kifogást a Gépkocsivezetőnek még a Gyártó telephelyén jeleznie kell, ellenkező esetben reklamáció a későbbiekben nem nyújtható be. A Gépkocsivezetőnek a rakodás során ellenőriznie kell a raklapokat és jeleznie kell minőségi kifogását. Nem megfelelő raklap esetén a Gyártónak még saját telephelyén ki kell cserélnie a raklapot megfelelő minőségűre.

1.4. A Partnernek a raklapokat olyan helyen kell tárolnia, ahol nem állhat meg a víz és nem érintkezhet a raklappal folyamatosan. A nem megfelelő tárolásra visszavezethető bármely minőségromlásból eredő kárért a Gyártó nem felel.

### 2. Raklapok visszaszállítása

#### 2.1. Partner általi visszaszállítás

A Partner feladata a raklapok visszaszállítása. Átvételre csak a minőségi kritériumoknak is megfelelő raklapok kerülnek. A raklapokat egymás tetejére rakva lehet visszaszállítani, összeforgatva nem.

*Vállalkásunk a beton 1910 óta*

A tételes minőségi átvétel az átvevőhely telephelyén történik. Erről az átvevőhely képviselője és a Partner képviselője által közösen felvett és aláírt átvételi dokumentum készül, melyben rögzítik a visszavett és az elutasított raklapok mennyiségét.

Amennyiben az átvétel során a Partner nem fogadja el az átvevőhely minősítését, a szállítást követő 10 munkanapon belül lehetőségük van az átvevőhelyen személyesen a sérült raklapok megtekintésére. Az átvevőhelyen hagyott raklapok elszállítására 14 naptári napon belül van lehetőség. Az elutasított raklapok tekintetében jóváírás nem történik. Amennyiben a Partner a határidőn belül nem szállítja el az elutasított raklapokat, úgy az átvevőhely megsemmisíti azt.

A visszaszállítás az alábbi helyszíneken lehetséges:

- 1) **ALFA-LOG Kft.** 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 21.  
Zsiga Antal +36-30/948-9362, email: zsig.antal@gmail.com  
Átvételi időszak: Hétfő – Péntek 7:00 – 15:00 óra
- 2) **TOP-PALETT Kft.** 2346 Ócsa, Alsópakony 4504/2 hrsz.  
Kóvári János +36-30/405-7919, email: toppalet@gmail.com  
Átvételi időszak: Hétfő – Csütörtök 7:00 – 13:00
- 3) **INTERPRETOR UNO Kft.** 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2.  
Beluscsák Tibor +36-30/937-5438, email: interpretorkft@gmail.com  
Átvételi időszak: Hétfő – Péntek 8:00 – 16:00 óra

Kérjük, hogy a raklapok visszaszállítása előtt az adott fenti illetékes átvevőhellyel egyeztetni szíveskedjenek! Felhívjuk figyelmüket, hogy a raklapok átvétele mennyiségtől függően időt vesz igénybe, így a visszaszállításuk során maximum 2 óra lerakodási idővel kalkuláljanak.

Visszaszállításhoz nem lehet használni dobozos, hűtős tehergépjárműveket. Az átvevőhely megtagadhatja a raklapok átvételét, ha azok úgy vannak a gépjárműre felrakva, hogy levételük nem oldható meg biztonságosan.

### 3. Minőségi kritériumok visszaszállított raklapokra

3.1. A Gyártó a raklapokat az Átvételre Jogosult részére történő átadástól számított 12 hónapon belül veszi vissza.

3.2. A Gyártó a következő **minőségi szempontok** esetén **nem veszi vissza** a raklapokat:


- a) általános állapota annyira rossz, korhadt, hogy a teherbíró képessége nem garantált,
- b) nem szabványnak vagy az SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG KFT. előírásainak megfelelő elemekkel javították,
- c) szemmel láthatóan más anyaggal szennyeződött, amely mind a raklapot, mind az azon tárolt terméket biztonsági szempontból veszélyezteti,
- d) kettő lécs vagy deszka vagy tuskó teljesen vagy részlegesen hiányzik,
- e) nem javítható gazdaságosan, például keresztartó elem törött; vagy ha két elem sérült,
- f) besütés hiánya vagy nem rendelkezik megfelelő gyári jelöléssel.
- g) A nem megfelelő minőségű raklapok mennyiségét a raklap átvételi bizonylaton fel kell tüntetni, amelyek ellenértéke nem kerül a Partner részére megfizetésre. Ezt a bizonylat aláírásával mind a Gyártó képviselője, mind a Partner képviselője igazolja.

*Küldetésünk a beton 1940 óta*

A nem megfelelő minőségű raklapokról a visszavétel során minden esetben egyesével, darabonként fényképdokumentáció készíthető a partner által, mely alátámasztja a minősítést.

Vitás esetben jegyzőkönyvet vesz fel Gyártó képviselője az esetről.

### 3.3 Raklapok legjellemzőbb hibái



### 3.3. Példák **nem átvehető** raklapokra

**2 db hiányzó vagy alábbi sérült elemrész esetén a raklap nem átvehető, sérült elemek csak cserével javíthatóak!**

a, 2 db deszka hiánya



*Váldokészünk a beton 1940 óta*

SW Umwelttechnik Magyarország Kft.

H 2339 Majosháza, Tóközi u. 10. Pf. 7. | Tel. +36 24 620401 | Fax +36 24 620473

H 3571 Alsózsolca, Gyár út 5. | Tel. +36 46 520120 | Fax +36 46 407400

H 3917 Bodrogkisfalud, Ady telep 1. | Tel. +36 47 396016 | Fax +36 47 396036

office@sw-umwelttechnik.hu

www.sw-umwelttechnik.hu



b, 2 db tuskó hiánya



c, 1db lécs sérülés



d, 1db tuskó hiánya



### 3.4. Példák átvehető raklapokra

**Csúszótalpas raklapok 3 elem sérülésig, tuskós raklapok 4 elem sérülésig minősülnek javíthatónak.**

**4 db elem sérülése esetén még átvehető a raklap! A keresztlécs sérülése 2 elemnek számít.**

*Küldetésünk a beton 1910 óta*

SW Umwelttechnik Magyarország Kft.  
H 2339 Majosháza, Tóközi u. 10. Pf. 7. | Tel. +36 24 620401 | Fax +36 24 620473  
H 3571 Alsózsolca, Gyár út 5. | Tel. +36 46 520120 | Fax +36 46 407400  
H 3917 Bodrogkisfalud, Ady telep 1. | Tel. +36 47 396016 | Fax +36 47 396036



office@sw-umwelttechnik.hu  
www.sw-umwelttechnik.hu

**A Partnernek az ilyen raklapokat a gépjárművön elkülönítetten, egy helyre összegyűjtve kell felrakodnia és visszaküldenie. Ha ez nem teljesül, akkor az átvétel megtagadható.**

**a, 1 db lécs hiánya:**



**b, 1 db törött lécs:**



**c, 1 db korhadtsuskó:**



**d, 1 db kettétört tuskó:**



*Küldetésünk a beton 1910 óta*

### 3.4. Példa a raklapokon található besütésre



### 4. Raklapok aktuális árai

A majosházi raklapot vásárláskor 6.000,- Ft/darab + ÁFA egységáron számlázzuk ki. A sérülésmentesen visszaszállított raklapokat 5.500,- Ft/darab + ÁFA egységáron visszavásároljuk.

A bodrogkisfaludi és alsózsolcai raklapokat vásárláskor 6.000,- Ft/darab + ÁFA egységáron számlázzuk ki. A sérülésmentesen visszaszállított raklapokat 5.500,- Ft/darab + ÁFA egységáron visszavásároljuk.

Az átvételt (mennyiséget) igazoló szállítólevél alapján teljesítésigazolást állítunk ki, amely alapján a vevő részéről a számla benyújtható.

### 5. További alkalmazott szállítási segédanyagok

Szállítási segédanyagként a következő termékeinknél számolunk fel csomagolási díjat, melyek visszavételére nincs lehetőség:

- o sertés taposórácsoknál: 550 Ft/termék + ÁFA (alátétfa)
- o szarvasmarha taposórácsoknál: 2.650 Ft/termék + ÁFA (alátétfa)
- o körüreges födémpaneleknel: 2.650 Ft/termék + ÁFA (alátétfa)
- o EU födémgerendáknál: 550 Ft/gerenda + ÁFA (alátétfa)
- o tokos vasbetoncsöveknél: 7.800 Ft/fuvar + ÁFA (8 darab faék)
- o hengeres és sajtolható vasbetoncsöveknél: 3.900 Ft/cső + ÁFA (4 darab faék)
- o csomagolási díj prémium kategóriájú térköveknél: 300 Ft/raklap + ÁFA

Majosháza, 2026.04.01.

**SW Umwelttechnik**  
**MAGYARORSZÁG KFT**  
2339 Majosháza, Tóközi u. 10.  
www.sw-umwelttechnik.hu  
1 9 2 . Ü g y v e z e t é s



Főor Bálint  
cégvezető

*Várdeksünk a beton 1910 óta*

*Concrete mission since 1910*