

MUNKAVÉDELMI GÉPVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


	Megnevezés : Termék emelő megfogó
	Gyári szám: 202/2023
	Helyi azonosító : MP - 073
	Vizsgálat jellege : Szerkezeti vizsgálat
	Vizsgálat időpontja : 2025.12.11.

A vizsgálatot végezte : Csatári Gábor emelőgép ügyintéző
Biz. szám : 1 – 143/2004

Alapadatok :

Függeszték megnevezése	termék megfogó csipesz
Gyártási éve	2023.
Gyártó	Agromat
Súly	82 kg
Nyilvántatási száma	MP- 073
Teherbírása	8 tonna
Vizsgálati csoportszáma	“ 2 “

Minősítés : MEGFELELT



vizsgálatot végezte

A vizsgálat során alkalmazott szabványok és előírások jegyzéke :

1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
47/1999. (VIII.4.) GM Rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat
1662008.(VIII.30.) NFGM Rendelet Gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása .
MSZ 9721-1 : 2020 Emelőgépek időszakos vizsgálata
MSZ 9750 : 2009 Emelőgépek időszakos vizsgálati csoportszáma
MSZ 6726 – 1 :2011 Emelőgépek alkalmassági vizsgálata
MSZ EN 13414- 2 : 2003+A2 Acélsodrony kötél – függesztékek . Biztonság
MSZ EN 13155 – 2021 Daruk . Biztonság . Oldható teherfelvevők
MSZ 63- 1 Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei

A vizsgálat módjának rövidítései :

SZV = szemrevételezéses vizsgálat
T = tapintásos vizsgálat
ME = mérőeszközös vizsgálat
MM = mérőműszeres vizsgálat
ÜJ = üresjárat vizsgálat
ÜT = üzemi terhelése vizsgálat
TT = túlterhelés elleni vizsgálat

Az értékelés jelölései :

+ = megfelelt
0 = nem megfelelt
x = nem vonatkozik
- = adathiány
jav. = javítás

A vizsgálat a megrendelő telephelyén történt , a gépvizsgálat kiterjedt a függeszték munkavédelmi tulajdonságaira a vonatkozó munkavédelmi követelmények alapján.

A követelmények megvalósulásának ellenőrzése , illetve a gép üzemeltetésének környezetre gyakorolt hatása szemrevételezéssel és működtetéssel történt .

A fenti szabványok és előírások figyelembe vételével a vizsgálat az alábbi szempontok alapján történt :

sorszám	vizsgálat tárgya	értékelés
1.	Teherfelvevő mechanikai kialakítása (SZ)	+
2.	Terhelhetősége (teherpróba 125 % túlterheléssel) (SZ,ÜT)	x
3.	A függeszték és a daru kapcsolata (köté, lánc) (SZ)	+
4.	A függeszték és a teher kapcsolata (lánc, kengyel) (SZ)	+
5.	Csapok , rögzítések (SZ)	+
6.	Karbantartottság , kenés , kopás , korrózió (SZ)	+
7.	Fogantyú állapota (SZ)	+
8.	Stabilitás tárolás közben (SZ)	+
9.	Terheletlen függeszték alsókar teherfelvétel bizt. (SZ)	x
10.	Terhelt függeszték hátra billenése max. 5 fok (SZ)	+
11.	Használati utasítás megléte (SZ)	+
12.	Karbantartási utasítás megléte (SZ)	+
13.	Jelölések megléte , adattábla (SZ)	+
14.	Jelölések : teherbírás , biztonsági színek (SZ)	+
15.	A megfelelés gyártói dokumentációi (SZ)	--

Megjegyzés :

A vizsgálat elvégzése után megállapítom , hogy berendezés biztonságos üzemeltetésre

ALKALMAS

NEM ALKALMAS

Következő vizsgálat jellege és ideje : 2026.06.hó fővizsgálat